

Sun Mar 29 11:01:13 CEST 2020

Serial: 20016159

Firmware: 6.3

Patchlevel: 52

---- start ----

OK 0:10 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:20 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:00 Reset Grund: Power On

Info 0:00 Bank 2 geladen

-----??-----

Info 0:00 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt

Info 0:00 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt

Info 0:01 Bank 1 geladen

Info 0:05 Kalibrierung beendet

Critical 0:05 IMU Sensor Fehler

OK 0:15 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:00 Reset Grund: Power On

Info 0:00 Bank 2 geladen

-----??-----

Info 0:00 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt

OK 0:10 Alles in Ordnung (10sec)

Info 0:13 Bank 1 geladen

Info 0:13 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt

Info 0:14 Kalibrierung beendet

Critical 0:14 IMU Sensor Fehler

OK 0:24 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:34 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:44 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:54 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:00 Reset Grund: Power On

Info 0:00 Bank 1 geladen

Info 0:00 Bank 2 geladen

-----??-----

Info 0:00 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt

Info 0:00 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt

Warn 0:02 Initialisierung wird wiederholt...

Info 0:06 Kalibrierung beendet

Critical 0:06 IMU Sensor Fehler

OK 0:00 Reset Grund: Power On

Info 0:00 Bank 1 geladen

Info 0:00 Bank 2 geladen

-----??-----

Info 0:00 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt

Info 0:00 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt

Info 0:05 Kalibrierung beendet

Critical 0:05 IMU Sensor Fehler

OK 0:15 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:00 Reset Grund: Power On

Info 0:00 Bank 2 geladen

-----??-----

Info 0:00 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt

Info 0:01 Bank 1 geladen

Info 0:01 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt

Warn 0:02 Initialisierung wird wiederholt...

Info 0:06 Kalibrierung beendet

Critical 0:06 IMU Sensor Fehler

OK 0:00 Reset Grund: Power On

Info 0:00 Bank 2 geladen

-----??-----

Info 0:00 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt

Info 0:00 Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt

Info 0:01 Bank 1 geladen

Info 0:05 Kalibrierung beendet

Critical 0:05 IMU Sensor Fehler

OK 0:15 Alles in Ordnung (10sec)

OK 0:00 Reset Grund: Power On

Info 0:00 Bank 1 geladen

Info 0:00 Bank 2 geladen

-----??-----

Info 0:00 Motorschalter wurde auf AUS gesetzt

```
Info      0:00  Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt
Info      0:05  Kalibrierung beendet
Critical  0:05  IMU Sensor Fehler
OK        0:15  Alles in Ordnung (10sec)
OK        0:25  Alles in Ordnung (10sec)
OK        0:35  Alles in Ordnung (10sec)
OK        0:45  Alles in Ordnung (10sec)
OK        0:55  Alles in Ordnung (10sec)
OK        1:05  Alles in Ordnung (10sec)
OK        1:15  Alles in Ordnung (10sec)
OK        1:25  Alles in Ordnung (10sec)
OK        1:35  Alles in Ordnung (10sec)
OK        1:45  Alles in Ordnung (10sec)
OK        1:55  Alles in Ordnung (10sec)
OK        2:05  Alles in Ordnung (10sec)
----- end -----
```