

Sun Sep 20 19:09:34 CEST 2020

Serial: 20038017

Firmware: 6.3

Patchlevel: 360

---- start ----

Info	0:00	Motorschalter wurde auf AN gesetzt
OK	0:10	Alles in Ordnung (10sec)
Warn	0:14	Starke Vibration
Info	0:23	Erhöhtes Vibrationsniveau
Info	0:32	Erhöhtes Vibrationsniveau
Warn	0:41	Starke Vibration
Warn	0:51	Starke Vibration
Warn	1:00	Starke Vibration
Warn	1:09	Starke Vibration
Warn	1:18	Starke Vibration
Warn	1:27	Starke Vibration
Warn	1:37	Starke Vibration
Warn	1:46	Starke Vibration
Warn	1:55	Starke Vibration
Warn	2:04	Starke Vibration
Warn	2:13	Starke Vibration
Warn	2:22	Starke Vibration
Warn	2:32	Starke Vibration
Warn	2:41	Starke Vibration
Warn	2:50	Starke Vibration
Critical	2:59	Gefährliche Vibrationen
Warn	3:08	Starke Vibration
Warn	3:18	Starke Vibration
Warn	3:27	Starke Vibration
Critical	3:36	Gefährliche Vibrationen
Warn	3:45	Starke Vibration
Critical	3:54	Gefährliche Vibrationen
Critical	4:03	Gefährliche Vibrationen
Critical	4:13	Gefährliche Vibrationen
Critical	4:22	Gefährliche Vibrationen
Critical	4:31	Gefährliche Vibrationen
Critical	4:40	Gefährliche Vibrationen
Critical	4:49	Gefährliche Vibrationen
Critical	4:59	Gefährliche Vibrationen
Critical	5:08	Gefährliche Vibrationen
Critical	5:17	Gefährliche Vibrationen
Critical	5:26	Gefährliche Vibrationen
Warn	5:35	Starke Vibration
Critical	5:44	Gefährliche Vibrationen
Critical	5:54	Gefährliche Vibrationen
Warn	6:03	Starke Vibration
Warn	6:12	Starke Vibration
Info	6:18	Bank 1 geladen
Info	6:18	Motorschalter wurde auf AUS gesetzt
Warn	6:21	Starke Vibration
Info	6:30	Erhöhtes Vibrationsniveau
OK	6:40	Alles in Ordnung (10sec)
OK	6:50	Alles in Ordnung (10sec)

```
OK      7:00  Alles in Ordnung (10sec)
OK      7:10  Alles in Ordnung (10sec)

OK      0:00  Reset Grund: Power On

Info    0:00  Bank 2 geladen

Info    0:00  Motorschalter wurde auf Leerlauf Durchstarten gesetzt
OK      0:10  Alles in Ordnung (10sec)
OK      0:20  Alles in Ordnung (10sec)
OK      0:30  Alles in Ordnung (10sec)
---- end ----
```